

Preparare **SEMPRE** l'attività, analizzare i rischi e svolgere il pre-start meeting.







MAI lavorare o guidare sotto l'influenza di droghe o alcol.





DPI E ATTREZZATURE

Indossare **SEMPRE** i DPI e utilizzare le attrezzature adatte.







LAVORARE IN QUOTA

Adottare **SEMPRE** protezioni collettive contro la caduta dall'alto e di persone e oggetti.

In assenza di protezioni collettive, indossare e fissare **SEMPRE** l'imbracatura anti-caduta







ENERGIE PERICOLOSE

Verificare **SEMPRE** l'assenza di energia residua (elettrica, meccanica, chimica, liquidi, gas sotto pressione ecc.) prima di cominciare i lavori.







CIRCOLAZIONE, MACCHINARI **E VEICOLI**

Tenersi **SEMPRE** a debita distanza dalle macchine e dai veicoli in movimento e mantenere il contatto visivo con il conducente







OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO

Tenersi **SEMPRE** a debita distanza dai carichi, qualora in movimento.

Seguire **SEMPRE** procedure di sollevamento sicure.







LAVORO IN SERBATOI E SPAZI RISTRETTI

MAI entrare in spazi ristretti senza autorizzazione e previo controllo.





INCENDIO, ESPLOSIONE E **OPERAZIONI IN AREE CALDE**

MAI realizzare operazioni in aree calde, se il rischio di incendio o di esplosione non è sotto controllo.







STABILITÀ DEGLI SCAVI E DELLE OPERE PROVVISORIE

Assicurarsi **SEMPRE** che gli scavi siano protetti e che le opere provvisorie siano in condizioni di stabilità.







SALUTE

Assicurarsi SEMPRE che l'ambiente non comporti rischi per la salute (amianto, polvere, vapori ecc.) e che il posto di lavoro sia allestito in modo ergonomico.

Lavorare **SEMPRE** con attenzione e concentrazione.





STOP! CI PRENDIAMO CURA L'UNO DELL'ALTRO!

Interrompere **SEMPRE** il lavoro e chiedere assistenza, se ci si sente insicuri o se un collega si trova in pericolo.



